Restauration vitraux du porche principal
Eglise St François D'Assise à Waterloo 2017/2018

On remarque ici le travail de collage et d'inclusion au niveau du cheveu juste au dessus du visage . Dessus : avant traitements Dessous : après traitements

Atelier Van Veerdegem-Vosch sprl
Rue de l' Eté 215 à 1050 Bruxelles 02/648-06-37 info@vitrail.be www.vitrail.be